Catálogo de Protección

INFORMACIÓN GENERAL

DENOMINACIÓN:

DIRECCIÓN POSTAL: Calle El Lomo, 31 v 33

REFERENCIA CATASTRAL: 7843505CS4474S | 7843506CS4474S

ÁREA URBANA: Casco Histórico CH-4 | La Ranilla

MANZANA: 10 PARCELA: 05 ORIENTACIÓN: Noroeste COTA: 3,62 m

COORDENADAS UTM (m): X: 347.850,37; Y: 3.144.361,82

RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privada

BIEN DE INTERÉS CULTURAL:

USOS ACTUALES:

Planta baja: Vivienda libre unifamiliar Planta primera: Vivienda libre unifamiliar Plantas restantes: Vivienda libre unifamiliar

SUPERFICIES:

Edificabilidad: 1.00 m²c/m²s Parcela: 187.97 m²s Ocupada: 86,96 m²s Ocupación: 100,00 % Nº de plantas: 3 Construida: 86,96 m²c

CLASE Y CATEGORÍA DE SUELO: Suelo urbano consolidado

PLANO DE SITUACIÓN





DESCRIPCIÓN

Tipo de catálogo

Casa terrera de planta rectangular que se formó como una sola vivienda pero que las particiones han llevado a una subdivisión del inmueble. Sigue un esquema conjunto de puerta ventana repetido en las dos viviendas.

El inmueble ha sido rehabilitado. Las carpinterías han sido transformadas, donde la puerta de la vivienda treinta y uno es de una hoja con cojinetes verticales y una franja superior acristalada. La ventana es de doble hoja acristalada con un antepecho a base de cojinetes cuadrangulares y una franja superior acristalada. La vivienda treinta y tres tiene una carpintería de doble hoja sin decoración y una franja superior acristalada. La ventana es de doble hoja acristalada con antepecho de cojinetes horizontales y una franja superior acristalada. Este tiene el paramento encalado, pero con piedras vistas aleatoriamente. El coronamiento es con alero dentado. No se ha podido acceder al interior, por lo que no conocemos su estado patrimonial.

ELEMENTOS SINGULARES: En fachada: alero de teja así como gárgola y ventana de madera y peldaño de acceso de piedra de la fachada correspondiente a calle El Lomo, 33. Fisionomía, composición formal y material de las carpinterías de la fachada correspondiente a la parcela en calle El Lomo. 31.

ELEMENTOS DISCORDANTES: Registros (contadores de agua y luz) y cromatismo no uniforme en el conjunto de la fachada. Cableado y revestimiento con piedra vista (turronado) en fachada correspondiente a la parcela en calle El Lomo, 33.

INTERVENCIONES REALIZADAS: Obras de reestructuración para subdividir el inmueble, reconstrucción parcial, sustitución de carpinterías.

INFORMACIÓN HISTÓRICA Y CULTURAL

DATOS HISTÓRICOS:

Edad: S. XVIII-XIX Tipología: terrera

Lenguaje arquitectónico: sin dato

Autoría: Desconocida Usos originales: Vivienda Propiedad original:

BIBLIOGRAFÍA:

ÁLVAREZ RIXO, J.A. (1994). Anales del Puerto de la Cruz de la Orotava. (1701-1872). Cabildo Insular de Tenerife y Ayuntamiento

del Puerto de la Cruz.

BARROSO HERNÁNDEZ, N. (1997) Puerto de la Cruz. La formación de

una ciudad. Ayuntamiento del Puerto de la Cruz.

ENCUADRE HISTÓRICO, CULTURAL Y SOCIAL:

Situada en el Barrio de la Ranilla y perteneciente a la zona de la Ranilla Norte, se encuentra la calle El Lomo. Durante los primeros años de la construcción de esta vía, la población asentada en ella fueron familias obreras con viviendas de una sola planta. Durante el siglo XX, el inmueble ha sido subdivido en dos viviendas independientes

FOTOGRAFÍAS











Catálogo de Protección

ARQUITECTÓNICO

Grado de protección Tipo de catálogo

AMBIENTAL

AR-CH4-10.05

Código de ficha

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

PATOLOGÍAS, RIESGOS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

Aparentemente el inmueble se encuentra en buen estado de conservación.

Medidas a adoptar: Realizar operaciones de mantenimiento de forma periódica.

ACCESIBILIDAD:

Entorno: Convertible

Plantas: **Entreplantas:**

SEGURIDAD:

HABITABILIDAD:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno

CONDICIONES DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN: AMBIENTAL

JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL BIEN Y DE SU ENTORNO:

La delimitación del bien catalogado abarca la totalidad del inmueble original y su espacio libre privado, con independencia de los procesos de segregación parcelaria posteriores.

CÓDIGO DE FICHA VINCULADO:


TIPOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS:

Investigación **▼** Restauración Rehabilitación ✓ Valorización **✓** Mantenimiento **▼** Reconstrución Conservación **▼** Reestructuración Consolidación Remonta y ampliación

MEDIDAS DE FOMENTO:

Con carácter general, le serán de aplicación las medidas que se acuerden en desarrollo del presente Plan Especial así como aquellas que se establezcan en otros planes y/o programas que sirvan a la preservación y rehabilitación del Conjunto Histórico, conforme a las características del bien y de la actuación que se promueva. En particular, podrán ser aplicables los programas identificados con los siguientes códigos: GE0301, GE0701.

CONDICIONES DE LA ORDENACIÓN





CRITERIOS DE INTERVENCIÓN PARTICULAR: El régimen de intervenciones en la primera crujía, queda sujeto a su consideración de "volumen unitario" conforme a las normas del presente Plan Especial.

VALORACIÓN PARA LA CATALOGACIÓN



VALORACIÓN FINAL: Medio

VALOR O POTENCIALIDAD INFORMATIVA DE LA CONSTRUCCIÓN:

Escaso atractivo para ser incluido en rutas o itinerarios divulgativos o turístico - culturales, sin perjuicio de su puesta en valor de carácter individual.

VALOR O POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:

No documentada

DELIMITACIONES

Manzana del PEPCH

Entorno de protección del bien

_	Límite municipal	Barrancos	C
		Cauce oficial	_
	Ámbito del Plan Especial de Protección		_
	del Conjunto Histórico (PEPCH)	Patrimonio histórico	
	Área Urbana del PEPCH		_

 Bien de interes cultural	
Individual (BIC)	
 Entorno de Protección del BIC	

Costas --- Zona de Influencia

- – – Límite de Servidumbre de Protección ---- Límite de Servidumbre de Tránsito

Acceso al mar

















FACHADA FE 1:150 C/ El Lomo, 31 y 33



Fuente: Elaboración propia

FACHADAS







ELEMENTOS SINGULARES









ALERO DE TEJA

PELDAÑO DE ACCESO

PUERTA DE MADERA

GÁRGOLA DE MADERA

VENTANA DE MADERA







FISIONOMÍA DE PUERTA





