

**INFORMACIÓN GENERAL**

**DENOMINACIÓN:** Chorro del Durazno

**DIRECCIÓN POSTAL:** Camino del Durazno, 65

**REFERENCIA CATASTRAL:**

**ÁREA URBANA:** Islote F | La hacienda de El Durazno

**MANZANA:** 01                      **PARCELA:** 06

**COORDENADAS UTM (m):** X: 349.807,64; Y: 3.143.125,97

**DISPOSICIÓN DEL ELEMENTO:** Adosada a fachada

**COTA:** 169,31 m

**RÉGIMEN DE PROPIEDAD:** Privada

**BIEN DE INTERÉS CULTURAL:**

**CLASE Y CATEGORÍA DE SUELO:** Suelo urbanizable ordenado

**DATOS HISTÓRICOS:**  
Autoría: Desconocido  
Propiedad original: Desconocido

**CÓDIGO DE FICHA VINCULADO:** AR-F-01.06

**PLANO DE SITUACIÓN**



**INFORMACIÓN HISTÓRICA Y CULTURAL**

Se compone de un pilón de agua cuadrangular de cemento en la parte baja y una columna de soporte con cornisa de cemento donde se encuentra el chorro. Sobre este, se encuentra la cartela con la fecha de creación de 1913.

**ENCUADRE HISTÓRICO, CULTURAL Y SOCIAL:**  
Tras el asentamiento de la familia Benítez de Lugo en la zona denominada El Durazno, comenzaron con su explotación agrícola. En su entorno, se crearon diferentes caminos de paso entre el Puerto de la Cruz y La Orotava, siendo muy frecuentado por la población en las centurias posteriores. Ante el crecimiento poblacional que vivió la zona de El Durazno a principio del siglo XX, en 1913 se situó en la fachada de la hacienda de El Durazno este chorro para el abasto público.

**ELEMENTOS SINGULARES:** Pilón, columna, cartela y grifería

**ELEMENTOS DISCORDANTES:** Roturas y desconches, tubería.

**INTERVENCIONES REALIZADAS:** No documentadas.

**ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO**

**PATOLOGÍAS, RIESGOS Y MEDIDAS A ADOPTAR:**  
Se observan algunas grietas.  
**Medidas a adoptar:** Reparar las grietas existentes y realizar operaciones de mantenimiento de forma periódica.

**ACCESIBILIDAD, SEGURIDAD Y HABITABILIDAD:** No procede

**ESTADO DE CONSERVACIÓN:** Regular

**VALORACIÓN PARA LA CATALOGACIÓN:**

	Valores intrínsecos:	
1. Representatividad:		<b>3</b>
2. Autenticidad e Integridad:		<b>3</b>
Valores patrimoniales:		
3. Histórico e Identitario:		<b>2</b>
4. Artístico:		<b>1</b>
5. Técnico:		<b>2</b>
6. Paisajístico y Territorial:		<b>3</b>

**PUNTUACIÓN TOTAL:** **14** de 18

**VALORACIÓN FINAL:** Alto

**VALOR O POTENCIALIDAD INFORMATIVA DEL ELEMENTO:**  
Susceptible de inclusión en rutas o programas culturales y turísticos sostenibles vinculados al sistema cultural de la ciudad portuaria y de las tradiciones del PEPCH.

**VALOR O POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:**  
No documentada

**FOTOGRAFÍAS**



**CONDICIONES DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN**

**RÉGIMEN DE PROTECCIÓN:**

**JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL BIEN Y DE SU ENTORNO:**  
La delimitación del bien catalogado se circunscribe al ámbito ocupado por el chorro, los elementos constructivos que lo conforman así como el espacio que le da soporte.

**TIPOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS:**

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Investigación | <input checked="" type="checkbox"/> Restauración |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valorización  | <input type="checkbox"/> Rehabilitación          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento | <input type="checkbox"/> Reconstrucción          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Conservación  | <input type="checkbox"/> Reestructuración        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Consolidación | <input type="checkbox"/> Remonta y ampliación    |

**CRITERIOS DE INTERVENCIÓN PARTICULAR:**

**MEDIDAS DE FOMENTO:**  
Con carácter general, le serán de aplicación las medidas que se acuerden en desarrollo del presente Plan Especial así como aquellas que se establezcan en otros planes y/o programas que sirvan a la preservación y rehabilitación del Conjunto Histórico, conforme a las características del bien y de la actuación que se promueva. En particular, podrán ser aplicables los programas identificados con los siguientes códigos: GE901, GE903, GE904, GE1101.