

**INFORMACIÓN GENERAL**

**DENOMINACIÓN:** Caño Calle Cupido

**DIRECCIÓN POSTAL:** Calle Cupido, 1A

**REFERENCIA CATASTRAL:** 8140103CS4484S

**ÁREA URBANA:** Casco Histórico CH-3 | Núcleo Central

**MANZANA:** 32      **PARCELA:** 03

**COORDENADAS UTM (m):** X: 348.126,14; Y: 3.144.122,95

**DISPOSICIÓN DEL ELEMENTO:** Adosada a fachada

**COTA:** 16,35 m

**RÉGIMEN DE PROPIEDAD:** Privada

**BIEN DE INTERÉS CULTURAL:**

**CLASE Y CATEGORÍA DE SUELO:** Suelo urbano consolidado

**DATOS HISTÓRICOS:**  
Autoría: Desconocido  
Propiedad original: Desconocido

**CÓDIGO DE FICHA VINCULADO:** AR-CH3-32.03

**PLANO DE SITUACIÓN**



**INFORMACIÓN HISTÓRICA Y CULTURAL**

Está enmarcado en piedra, encalado y decorado en color amarillo en su parte interior con un pequeño caño de hierro. En su parte central contiene enmarcado la fecha "1854". Se conserva en buen estado con un pequeño arco escarzano y una pequeña cubierta adintelada con cubierta de teja francesa.

**ENCUADRE HISTÓRICO, CULTURAL Y SOCIAL:**  
El chorro de la calle Cupido es reconocido como uno de los más antiguos de las calles portuenses. En dicha calle existió un estanque que abasteció a la población de las zonas cercanas. En el año 1854, tras la remodelación del entramado urbanístico, el estanque fue derribado y se adosó a la actual fachada lateral del inmueble de la Calle Blanco nº22 y calle Cupido nº3.

**ELEMENTOS SINGULARES:** Hornacina de cantería, llave de servicio y cartela.

**ELEMENTOS DISCORDANTES:** Tornillos en la cantería

**INTERVENCIONES REALIZADAS:** No documentadas.

**ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO**

**PATOLOGÍAS, RIESGOS Y MEDIDAS A ADOPTAR:**  
Se encuentra en buen estado de conservación.  
**Medidas a adoptar:** Realizar operaciones de mantenimiento de forma periódica.

**ACCESIBILIDAD, SEGURIDAD Y HABITABILIDAD:** No procede

**ESTADO DE CONSERVACIÓN:** Bueno

**VALORACIÓN PARA LA CATALOGACIÓN:**

	Valores intrínsecos:	
1. Representatividad:		<b>3</b>
2. Autenticidad e Integridad:		<b>3</b>
<b>Valores patrimoniales:</b>		
3. Histórico e Identitario:		<b>2</b>
4. Artístico:		<b>1</b>
5. Técnico:		<b>2</b>
6. Paisajístico y Territorial:		<b>3</b>

**PUNTUACIÓN TOTAL:** **14** de 18

**VALORACIÓN FINAL:** Alto

**VALOR O POTENCIALIDAD INFORMATIVA DEL ELEMENTO:**  
Susceptible de inclusión en rutas o programas culturales y turísticos sostenibles vinculados al sistema cultural de la ciudad portuaria y de las tradiciones del PEPCH.

**VALOR O POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUBSUELO:**  
No documentada

**FOTOGRAFÍAS**



**CONDICIONES DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN**

**RÉGIMEN DE PROTECCIÓN:** INTEGRAL

**JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL BIEN Y DE SU ENTORNO:**  
La delimitación del bien catalogado se circunscribe al ámbito ocupado por el caño, los elementos constructivos que lo conforman así como el espacio que le da soporte.

**TIPOS DE INTERVENCIÓN PERMITIDOS:**

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Investigación | <input checked="" type="checkbox"/> Restauración |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valorización  | <input type="checkbox"/> Rehabilitación          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento | <input type="checkbox"/> Reconstrucción          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Conservación  | <input type="checkbox"/> Reestructuración        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Consolidación | <input type="checkbox"/> Remonta y ampliación    |

**CRITERIOS DE INTERVENCIÓN PARTICULAR:**

**MEDIDAS DE FOMENTO:**  
Con carácter general, le serán de aplicación las medidas que se acuerden en desarrollo del presente Plan Especial así como aquellas que se establezcan en otros planes y/o programas que sirvan a la preservación y rehabilitación del Conjunto Histórico, conforme a las características del bien y de la actuación que se promueva. En particular, podrán ser aplicables los programas identificados con los siguientes códigos: GE901, GE903, GE904, GE1101.